

Spark Vlaard 201



Engineering Technologies

DESCRIPCION:	Líquido anti-adherente de soldadura y limpiador de boquillas de máquinas de soldar.
APLICACIONES:	Spark Vlaard 201 es una mezcla de surfactantes y agentes activos de superficie que evitan que el chisporroteo de la soldadura se adhiera en partes no deseables de las piezas. Es un producto económico, bio-degradable y seguro al medio ambiente. Esta nueva generación de antiadherentes provee un desempeño muy bueno en aplicaciones de alta temperatura.
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:	La mezcla única de surfactantes (agentes activos de superficies) proveen una excelente humectación y lubricación en las pistolas de soldadura MIG/MEG de arco eléctrico. Protege a las piezas de salpicadura de soldadura en partes indeseables de las piezas metálicas. No contiene siliconas, lo cual ayuda en aplicaciones de pintura en procesos subsecuentes. pH ligeramente alcalino, evita la oxidación de piezas metálicas y dócil con la piel de los operadores. No se evapora, manteniendo piezas y líneas limpias de escoria y acumulación indeseable de soldadura.

PROPIADES FÍSICO QUÍMICAS		
	Norma	Spark Vlaard 201
Estado físico		Líquido
Olor		Característico
Umbral del olor		Presente
Color [=]Gardner	ASTM D1544-98	Ámbar
pH (potencial de hidrógeno)		6-7
Punto de ebullición [=] °C	ASTM E70	90°C
Gravedad específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	0.995 -1.000
Conductividad		1-3 ms
Solubilidad		100% en agua

RECOMENDACIONES DE USO:	Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente. Se recomienda el uso de guantes, lentes y zapato de seguridad con anti-derrapante.
DATOS DE IDENTIFICACION DE PRIMEROS AUXILIOS:	Póngase en contacto con su Consultor Vlaard para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación. En caso de molestias al manipular la sustancia química consulte a su médico y/o acuda al centro de atención más cercano. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos, mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico. Algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto. Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quitese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo. Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vómito. Llame inmediatamente al médico.
MANEJO Y ALMACENAJE:	Sigas las instrucciones de su consultor Vlaard para el manejo y almacenamiento seguro del producto. No tocar ni caminar sobre el material derramado, tenga buenas prácticas de manufactura e higiene personal, en caso de la formación de nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia. Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suele los tambores vacíos.
MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL:	Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado. En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no está disponible, contenga el material derramado. Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial. Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.
INFORMACION SOBRE DESECHOS:	Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. El producto usado puede estar contaminado con aceites de máquinas, rebaba y polvo de metal.